# **△** Leuze electronic

the sensor people

# AMS 300*i*Sistema ottico di misurazione laser RS 422/RS 232



it 01-2011/04 50113379

Leuze electronic GmbH + Co. KG P.O. Box 1111, D-73277 Owen/Teck Tel. +49(0)7021/573-0, Fax +49(0)7021/573-199 info@leuze.de • www.leuze.com

## Sales and Service

Germany

Sales Region North Phone 07021/573-306 Fax 07021/9850950

Postal code areas 20000-38999 40000-65999 97000-97999 Sales Region South Phone 07021/573-307 Fax 07021/9850911

Postal code areas 66000-96999 Sales Region East

Phone 035027/629-106 Fax 035027/629-107

Postal code areas 01000-19999 39000-39999 98000-99999

#### Worldwide

AR (Argentina)

Condelectric S.A. Tel. Int. + 54 1148 361053 Fax Int. + 54 1148 361053

AT (Austria) Schmachtl GmbH Tel. Int. + 43 732 7646-0 Fax Int. + 43 732 7646-785

AU + NZ (Australia + New Zealand)

Balluff-Leuze Pty. Ltd.
Tel. Int. + 61 3 9720 4100
Fax Int. + 61 3 9738 2677

BE (Belgium)

Leuze electronic nv/sa Tel. Int. + 32 2253 16-00 Fax Int. + 32 2253 15-36

**BG (Bulgaria)** ATICS Tel. Int. + 359 2 847 6244 Fax Int. + 359 2 847 6244

BR (Brasil) Leuze electronic Ltda. Tel. Int. + 55 11 5180-6130 Fax Int. + 55 11 5180-6141

CH (Switzerland) Leuze electronic AG Tel. Int. + 41 41 784 5656 Fax Int. + 41 41 784 5657

Fax Int. + 41 41 784 5657 CL (Chile)

Imp. Tec. Vignola S.A.I.C. Tel. Int. + 56 3235 11-11 Fax Int. + 56 3235 11-28 CN (China) Leuze electronic Trading (Shenzhen) Co. Ltd.

CN (Crina) Leuze electronic Trading (Shenzhen) Co. Ltd. Tel. Int. + 86 755 862 64909 Fax Int. + 86 755 862 64901

Componentes Electronicas Ltda. Tel. Int. + 57 4 3511049 Fax Int. + 57 4 3511019

CZ (Czech Republic) Schmachtl CZ s.r.o. Tel. Int. + 420 244 0015-00 Fax Int. + 420 244 9107-00

DK (Denmark) Leuze electronic Scandinavia ApS Tel. Int. + 45 48 173200 ES (Spain) Leuze electronic S.A. Tel. Int. + 34 93 4097900 Fax Int. + 34 93 49035820

FI (Finland) SKS-automaatio Oy Tel. Int. + 358 20 764-61 Fax Int. + 358 20 764-6820

FR (France) Leuze electronic Sarl. Tel. Int. + 33 160 0512-20 Fax Int. + 33 160 0503-65

GB (United Kingdom) Leuze electronic Ltd. Tel. Int. + 44 14 8040 85-00 Fax Int. + 44 14 8040 38-08

GR (Greece) UTECO A.B.E.E. Tel. Int. + 30 211 1206 900 Fax Int. + 30 211 1206 999

HK (Hong Kong) Sensortech Company Tel. Int. + 852 26510188 Fax Int. + 852 26510388

HR (Croatia) Tipteh Zagreb d.o.o. Tel. Int. + 385 1 381 6574 Fax Int. + 385 1 381 6577

HU (Hungary) Kvalix Automatika Kft. Tel. Int. + 36 1 272 2242 Fax Int. + 36 1 272 2244

ID (Indonesia) P.T. Yabestindo Mitra Utama Tel. Int. + 62 21 92861859 Fax Int. + 62 21 6451044

IL (Israel)
Galoz electronics Ltd.
Tel. Int. + 972 3 9023456
Fax Int. + 972 3 9021990

IN (India) M + V Marketing Sales Pvt Ltd. Tel. Int. + 91 124 4121623 Fax Int. + 91 124 434233

IT (Italy) Leuze electronic S.r.I. Tel. Int. + 39 02 26 1106-43 Fax Int. + 39 02 26 1106-40 JP (Japan) C. Illies & Co., Ltd. Tel. Int. + 81 3 3443 4143 Fax Int. + 81 3 3443 4118

KE (Kenia) Profa-Tech Ltd. Tel. Int. + 254 20 828095/6 Fax Int. + 254 20 828129

KR (South Korea) Leuze electronic Co., Ltd. Tel. Int. + 82 31 3828228 Fax Int. + 82 31 3828522

MK (Macedonia) Tipteh d.o.o. Skopje Tel. Int. + 389 70 399 474 Fax Int. + 389 23 174 197

MX (Mexico) Movitren S.A. Tel. Int. + 52 81 8371 8616 Fax Int. + 52 81 8371 8588

MY (Malaysia) Ingermark (M) SDN.BHD Tel. Int. + 60 360 3427-88 Fax Int. + 60 360 3421-88

NG (Nigeria) SABROW HI-TECH E. & A. LTD. Tel. Int. + 234 80333 86366 Fax Int. + 234 80333 84463518

NL (Netherlands) Leuze electronic BV Tel. Int. + 31 418 65 35-44 Fax Int. + 31 418 65 38-08

NO (Norway) Elteco A/S Tel. Int. + 47 35 56 20-70 Fax Int. + 47 35 56 20-99

PL (Poland) Balluff Sp. z o. o. Tel. Int. + 48 71 338 49 29 Fax Int. + 48 71 338 49 30

PT (Portugal) LA2P, Lda. Tel. Int. + 351 21 4 447070 Fax Int. + 351 21 4 447075

RO (Romania) O'BOYLE s.r.l Tel. Int. + 40 2 56201346 Fax Int. + 40 2 56221036 RS (Republic of Serbia) Tipteh d.o.o. Beograd Tel. Int. + 381 11 3131 057 Fax Int. + 381 11 3018 326

RU (Russian Federation) ALL IMPEX 2001 Tel. Int. + 7 495 9213012 Fax Int. + 7 495 6462092

SE (Sweden) Leuze electronic Scandinavia ApS Tel. Int. + 45 48 173200

SG + PH (Singapore + Philippines) Balluff Asia Pte Ltd Tel. Int. + 65 6252 43-84 Fax Int. + 65 6252 90-60

SI (Slovenia) Tipteh d.o.o. Tel. Int. + 386 1200 51-50 Fax Int. + 386 1200 51-51

SK (Slowakia) Schmachtl SK s.r.o. Tel. Int. + 421 2 58275600 Fax Int. + 421 2 58275601

TH (Thailand) Industrial Electrical Co. Ltd. Tel. Int. + 66 2 642 6700 Fax Int. + 66 2 642 4250

TR (Turkey)
Leuze electronic San.ve Tic.Ltd.Sti.
Tel. Int. + 90 216 456 6704
Fax Int. + 90 216 456 3650

TW (Taiwan) Great Cofue Technology Co., Ltd. Tel. Int. + 886 2 2983 80-77 Fax Int. + 886 2 2985 33-73

UA (Ukraine) SV Altera OOO Tel. Int. + 38 044 4961888 Fax Int. + 38 044 4961818

US + CA (United States + Canada) Leuze electronic, Inc. Tel. Int. + 1 248 486-4466 Fax Int. + 1 248 486-6699

ZA (South Africa) Countapulse Controls (PTY.) Ltd. Tel. Int. + 27 116 1575-56 Fax Int. + 27 116 1575-13

02//50

© Tutti i diritti riservati, specialmente il diritto di duplicazione e di traduzione. La duplicazione o riproduzione in qualsiasi forma richiede l'autorizzazione scritta della Leuze electronic GmbH + Co. KG. Con riserva di modifiche rese necessarie dall'evoluzione tecnica.

## **AMS 300**i

## **△** Leuze electronic

## I menu principali

AMS 300i 120 Leuze electronic GmbH & Co. KG SW: V 1.3.0 HW:1 SN: -----



## Menu principale delle informazioni sull'apparecchio

Questa voce di menu offre informazioni dettagliate su

- Tipo di apparecchio. Produttore.
- · Versione software e versione hardware.
- Numero di serie.

Non sono possibili immissioni via display.

#### Informazioni rete Attivo: RS232/RS422

Formato dei dati:8,n,1 Baudrate: ---- kbit/s

#### Menu principale Informazioni rete

Spiegazioni circa l'interfaccia attiva, il formato di dati e la velocità di trasmissione Non sono possibili immissioni via display.

## Tasti dell'apparecchio:

scorrimento verso l'alto / di lato






uscita

**ENTER** conferma











## Menu principale Dati di stato e di misura

- · Visualizzazione di messaggi di stato, di avvertimento e di errore.
- · Sommario dello stato degli ingressi/uscite di commutazione.
- Grafico a colonna per il livello di ricezione.
- Interfaccia attivata.
- · Valore di misura.

Non sono possibili immissioni via display. Vedi «Indicatori nel display» a pagina 36.

#### arametri

Gestione parametri RS422/RS232 Valore di Posizione 1/0 Altre caratteristiche

## Menu principale Parametri

· Parametrizzazione dell'AMS. Vedi «Menu dei parametri» a pagina 41.

## Immissione di valori



cancellazione della cifra

■ ...■ + immissione di una cifra

Sa∨e + 

memorizzazione valore

# 

## Selezione lingua

- Deutsch
- English
- o Español
- o Fran⊊ais
- o Italiano

Service

Diagnosi

## Menu principale Selez. lingua

· Selezione della lingua del display. Vedi «Menu di selezione della lingua» a pagina 44.



Messaggi di stato

Diagnosi ampliata



## Menu principale Service

- · Visualizzazione messaggi di stato.
- · Visualizzazione dati di diagnostica.

Non sono possibili immissioni via display. Vedi «Menu di assistenza» a pagina 45.

1	Informazioni generali	4
1.1	Significato dei simboli	4
1.2	Dichiarazione di conformità	4
1.3	Descrizione del funzionamento dell'AMS 300 <i>i</i>	5
2	Note di sicurezza	6
2.1	Norme di sicurezza generali	6
2.2	Standard di sicurezza	6
2.3	Uso regolamentare	6
2.4	Lavoro in condizioni di sicurezza	7
3	Messa in servizio rapida/principio di funzionamento	9
<b>3.1</b> 3.1.1 3.1.2	Montaggio dell'AMS 300 <i>i</i>	9
3.2	Collegamento dell'alimentazione elettrica	10
3.3	Display	10
3.4 3.4.1 3.4.2	AMS 300i e l'RS 422/RS 232  Trasmissione dei dati per mezzo dell'RS 422  Trasmissione dei dati per mezzo dell'RS 232	10
4	Dati tecnici	. 11
<b>4.1</b> 4.1.1 4.1.2 4.1.3	Dati tecnici del sistema di misurazione laser  Dati generali AMS 300 <i>i</i> Disegno quotato AMS 300 <i>i</i> Elenco dei tipi di AMS 300 <i>i</i>	11 13
5	Installazione e montaggio	. 15
5.1	Immagazzinamento, trasporto	15
<b>5.2</b> 5.2.1 5.2.2	Montaggio dell'AMS 300 <i>i</i>	18
5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3	Montaggio dell'AMS 300 <i>i</i> con l'unità di rinvio del raggio laser	20 21

6	Riflettori	23
6.1	Informazioni generali	23
<b>6.2</b> 6.2.1 6.2.2	Descrizione della pellicola riflettente  Dati tecnici della pellicola autoadesiva  Dati tecnici della pellicola riflettente su piastra metallica	24
6.2.3 6.2.4 6.2.5	Disegno quotato della pellicola riflettente su piastra metallica.  Dati tecnici dei riflettori riscaldati  Disegno quotato dei riflettori riscaldati.	25
6.3	Dimensioni del riflettore	28
6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3	Montaggio del riflettore Informazioni generali. Montaggio del riflettore. Tabella delle inclinazioni del riflettore.	29
7	Collegamento elettrico	33
7.1	Norme di sicurezza per il collegamento elettrico	33
7.2	PWR – tensione di alimentazione / ingresso/uscita di commutazione	34
7.3	RS 422 BUS IN	34
7.4	RS 232 BUS IN	35
7.5	Assistenza	35
8	Display e pannello di controllo AMS 300 <i>i</i>	36
8.1	Struttura del pannello di controllo	36
8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3	Indicatori di stato e comando	36
8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4	Descrizione dei menu I menu principali Menu dei parametri Menu di selezione della lingua Menu di assistenza	40
8.4	Comando	45

9	Interfaccia RS 422/RS 232	47
9.1	Informazioni generali sull'interfaccia RS 422/RS 232	. 47
9.2	RS 422 - Collegamento elettrico	. 47
9.3	RS 232 - Collegamento elettrico	. 48
9.4 9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.4.4	Dati dell'interfaccia RS 422/RS 232. Impostazioni predefinite sull'interfaccia RS 422 Impostazioni predefinite sull'interfaccia RS 232 Impostazione dei parametri per l'AMS 300 <i>i</i> Protocollo di comunicazione (protocollo binario)	. 48 . 48 . 48
10	Diagnosi ed eliminazione degli errori	. 52
10.1 10.1.1 10.1.2 10.1.3	Service e diagnosi nel display dell'AMS 300 <i>i</i>	. 52 . 53
<b>10.2</b> 10.2.1	Cause generali dei guasti	
<b>10.3</b> 10.3.1	Errori interfaccia	
10.4	Indicazione dello stato nel display dell'AMS 300 <i>i</i>	. 54
11	Elenco dei tipi e degli accessori	. 55
11.1	Sigla del tipo	. 55
11.2	Elenco dei tipi di AMS 300 <i>i</i> (RS 422/RS 232)	. 55
11.3	Elenco dei tipi di riflettore	. 56
11.4 11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.4.4 11.4.5 11.4.6	Accessori.  Accessorio: Squadretta di montaggio.  Accessorio: Unità di rinvio.  Accessori connettori a spina M12.  Accessori: cavi preconfezionati per l'alimentazione elettrica  Accessori: cavi preconfezionati per RS 232  Cavi per RS 422.	. 56 . 56 . 56 . 57 . 58
12	Manutenzione	. 60
12.1	Istruzioni generali di manutenzione	. 60
12.2	Riparazione, manutenzione	. 60
12.3	Smontaggio, imballaggio, smaltimento	. 60

## 1 Informazioni generali

## 1.1 Significato dei simboli

Qui di seguito vi è la spiegazione del significato dei simboli usati per questa descrizione tecnica.



#### Attenzione!

Questo simbolo indica le parti di testo che devono essere assolutamente rispettate. La loro inosservanza può causare ferite alle persone o danni alle cose.



#### Attenzione - laser!

Questo simbolo avverte di pericoli dovuti alla radiazione laser.



#### Avviso!

Questo simbolo indica parti del testo contenenti informazioni importanti.

#### 1.2 Dichiarazione di conformità

Il sistema ottico di misurazione laser AMS 300*i* è stato progettato e costruito conformemente alle norme e direttive europee vigenti.

La serie AMS è marcata «UL LISTED» secondo le norme di sicurezza statunitensi e canadesi ovvero soddisfa i requisiti degli Underwriter Laboratories Inc. (UL).



#### Avviso!

La dichiarazione di conformità degli apparecchi può essere richiesta al costruttore.

Il produttore, la ditta Leuze electronic GmbH + Co. KG di D-73277 Owen/Teck, è in possesso di un sistema di garanzia della qualità certificato ISO 9001.







## 1.3 Descrizione del funzionamento dell'AMS 300i

Il sistema ottico di misurazione laser AMS 300i misura distanze da parti di impianto fisse o mobili. La distanza da misurare viene calcolata in base al tempo di propagazione della luce. La luce emessa dal diodo laser viene dunque riflessa da un riflettore sull'elemento ricevente del sistema di misurazione laser. L'AMS 300i calcola la distanza dal riflettore in funzione del «tempo di propagazione» della luce. L'alta precisione di misura assoluta del sistema di misurazione laser ed il breve tempo necessario per l'integrazione sono previsti per applicazioni nel settore della regolazione dell'assetto.

Leuze electronic mette a disposizione tramite la serie AMS 3xxi molteplici interfacce importanti a livello internazionale. Si prega di notare che ognuna delle sottocitate versioni di interfaccia rappresenta un tipo differente di AMS 3xxi.



## 2 Note di sicurezza

## 2.1 Norme di sicurezza generali

#### **Documentazione**

Tutte le indicazioni della presente descrizione tecnica, in particolare quelle del capitolo «Note di sicurezza» devono essere osservate scrupolosamente. Conservare scrupolosamente questa descrizione tecnica. Essa deve essere sempre a disposizione.

#### Norme di sicurezza

Rispettare anche le disposizioni di legge localmente vigenti e le prescrizioni di legge sulla sicurezza del lavoro.

## Riparazione

Le riparazioni possono essere eseguite solo dal produttore o da un ente da lui incaricato.

## 2.2 Standard di sicurezza

Gli apparecchi della serie AMS 300i sono stati sviluppati, costruiti e controllati conformemente alle vigenti norme di sicurezza e sono conformi allo stato attuale della tecnica.

## 2.3 Uso regolamentare

La serie di apparecchi AMS 300*i...* è un sistema di misurazione assoluta che si basa sulla tecnologia laser. Mediante un laser ottico a radiazione visibile, gli apparecchi misurano senza contatto distanze fino a 300 m. Il laser è realizzato in modo che la misura della distanza avvenga rispetto ad un riflettore.



## Attenzione!

La protezione del personale addetto e dell'apparecchio è garantita solo se l'apparecchio viene impiegato conformemente al suo regolare uso.

## Campi d'applicazione

L'AMS 300i... è adatto all'impiego nei seguenti campi di applicazione:

- Misura di distanze per il posizionamento di parti di impianto automatiche mobili, ad esempio:
  - asse di traslazione e di sollevamento di apparecchi per scaffalature
  - ponti per gru a portale e relativi carrelli
  - unità di spostamento
  - ascensori e montacarichi
  - installazioni galvaniche

## 2.4 Lavoro in condizioni di sicurezza



#### Attenzione!

Sono vietati interventi e manipolazioni sugli apparecchi, ad eccezione di quelli espressamente descritti in queste istruzioni.

L'apparecchio non deve essere aperto. In caso contrario la garanzia è nulla. Le proprietà assicurate non possono essere più garantite se si apre l'apparecchio.

#### Norme di sicurezza

Rispettare anche le disposizioni di legge localmente vigenti e le prescrizioni di legge sulla sicurezza del lavoro.



#### Attenzione!

L'AMS 300i... non è un modulo di sicurezza ai sensi della direttiva UE sulle macchine.

#### Personale qualificato

Il montaggio, la messa in servizio e la manutenzione delle apparecchiature devono essere eseguiti solo da personale qualificato. I lavori elettrici devono essere eseguiti solo da elettricisti specializzati.



#### Attenzione - radiazione laser!

L'AMS 300i opera con un laser a luce rossa di classe 2 ai sensi della EN 60825-1. L'osservazione prolungata con occhi nel percorso del raggio laser può danneggiare la retina!

Non guardare mai direttamente nel percorso del raggio laser!

Non puntare mai il raggio laser dell'AMS 300i direttamente su persone!

Per il montaggio e l'allineamento dell'AMS 300i fare attenzione a riflessioni del raggio laser su superfici riflettenti!

Rispettare le norme di protezione laser in conformità alle (DIN) EN 60825-1 nella versione più recente! La potenza di uscita del raggio laser sulla finestra di uscita è di max. 4,0 mW a norma EN 60825-1 (DIN). La potenza media del laser è minore di 1 mW, conformemente alla definizione della classe laser 2 e secondo CDRH Class 2.


L'AMS 300i impiega un diodo laser di bassa potenza in luce rossa visibile con lunghezza d'onda emessa di 650 ... 690nm.



#### Attenzione!

CAUTELA! Se si usano apparecchi di comando e di regolazione diversi da quelli qui indicati o se si adottano altri metodi di funzionamento, si possono presentare situazioni pericolose dovute all'esposizione alla radiazione!

Sull'alloggiamento dell'AMS 300i sono applicate le seguenti targhette:



- A Simbolo di pericolo
- B Targhetta di pericolo e di certificazione
- C Targhetta recante il codice articolo, il n° di versione, la data di produzione ed il n° di matricola. Per gli apparecchi EtherNet, il MAC ID viene indicato sulla targhetta. Si prega di notare che la targhetta mostrata serve solo come illustrazione e nel contenuto non rispecchia l'originale.

Figura 2.1: Posizione della targhetta sull'AMS 300i

#### 3 Messa in servizio rapida/principio di funzionamento

## Avviso!

Le pagine seguenti contengono una descrizione sommaria della prima messa in servizio del AMS 300i. Informazioni dettagliate sui singoli punti sono riportate in seguito nel presente manuale.

#### 3.1 Montaggio dell'AMS 300i

Il montaggio dell'AMS 300i e del rispettivo riflettore avviene su due pareti opposte, parallele e piane.




Figura 3.1: Rappresentazione schematica del montaggio



#### Attenzione!

Per la misura corretta della posizione è necessario un percorso ottico lineare libero tra l'AMS 300i e il riflettore.

#### 3.1.1 Montaggio dell'apparecchio

Il laser viene fissato su una parete verticale mediante le 4 viti (M5).

Il posizionamento avviene mediante 2 viti di registro Far coincidere il punto luminoso laser con il centro del riflettore. L'apparecchio posizionato viene fissato con il dado zigrinato e bloccato definitivamente con il dado M5.

Per informazioni più dettagliate si veda il capitolo 5.2 e il capitolo 5.3.

#### 3.1.2 Montaggio del riflettore

Il riflettore viene fissato su una parete verticale mediante le 4 viti (M5). Il riflettore viene inclinato applicando gli elementi di spessore in dotazione. Inclinare il riflettore di ca. 1°.

Per ulteriori informazioni vedere il capitolo 6.4.

## 3.2 Collegamento dell'alimentazione elettrica

Il sistema di misurazione laser viene collegato per mezzo di un connettore a spina circolare M12. Il collegamento della tensione di alimentazione avviene attraverso il connettore M12 PWR.

Per ulteriori informazioni vedere il capitolo 7.

## 3.3 Display

Dopo aver collegato il sistema di misurazione laser alla tensione di alimentazione, sul display si può leggere lo stato dell'apparecchio e i valori misurati della posizione. Il display si regola automaticamente sulla visualizzazione dei valori misurati.

Con i tasti su/giù ( ) a sinistra del display si possono leggere e modificare i dati e parametri più diversi.

A seconda dell'interfaccia connessa, l'indirizzo di rete e gli indirizzi IP devono essere parametrizzati tramite il display.

Per ulteriori informazioni vedere il capitolo 8.

#### 3.4 AMS 300i e l'RS 422/RS 232

L'AMS 300*i* può trasmettere valori di posizione tramite l'RS 422 oppure tramite l'RS 232. Le due interfacce non possono essere attivate contemporaneamente.

### 3.4.1 Trasmissione dei dati per mezzo dell'RS 422

L'interfaccia RS 422 è attivata di default.

I parametri di trasmissione sono elencati sulla struttura del menu o nelle pagine doppie alla fine della descrizione tecnica.

I parametri possono essere adattati dopo l'attivazione dell'abilitazione dei parametri.

Per informazioni più dettagliate si veda il capitolo 8.3 e il capitolo 9.4.4.

#### 3.4.2 Trasmissione dei dati per mezzo dell'RS 232

#### Attivazione dell'interfaccia RS 232

- Attivazione dell'abilitazione dei parametri
- Disattivazione dell'interfaccia RS 422 Attivazione OFF
- Attivazione dell'interfaccia RS 232 Attivazione ON
- Disattivazione dell'abilitazione dei parametri

L'RS 232 trasmette i dati con i parametri preimpostati. Questi sono elencati sulla struttura del menu o nella pagina pieghevole alla fine della descrizione tecnica.

I parametri possono essere adattati dopo l'attivazione dell'abilitazione dei parametri.

Per informazioni più dettagliate si veda il capitolo 8.3 ed il capitolo 9.4.4.

## 4 Dati tecnici

## 4.1 Dati tecnici del sistema di misurazione laser

## 4.1.1 Dati generali AMS 300i

## Dati di misurazione AMS 300i 40 (H) AMS 300i 120 (H) AMS 300i 200 (H) AMS 300i 300 (H)

Campo di misura	0,2 40 m	0,2 120m	0,2 200 m	0,2 300 m
Precisione	± 2mm	± 2mm	± 3mm	± 5mm
Riproducibilità 1)	0,3mm	0,5mm	0,7 mm	1,0 mm
Diametro del punto luminoso	$\leq 40\text{mm}$	≤ 100 mm	≤ 150 mm	≤ 225 mm

Emissione del valore misurato 1,7 ms Tempo di integrazione 8 ms

Risoluzione impostabile, vedere capitolo delle singole interfacce Deriva termica  $\leq$  0.1 mm/K

 Influenza della temperatura
 1 ppm/K

 Influenza della pressione atmosferica
 0,3 ppm/hPa

 Velocità di traslazione
 ≤ 10 m/s

**Dati elettrici** Tensione di alimentazione Vin  $^{2)}$  18 ... 30 VCC

Corrente assorbita senza riscaldamento apparecchio:  $\leq$  250 mA / 24 V CC con riscaldamento dell'apparecchio:  $\leq$  500 mA / 24 V CC

Dati ottici

Trasmettitore diodo laser, luce rossa, lunghezza d'onda 650 ... 690 nm

Classe laser 2 a norme EN 60825-1, CDRH Durata del laser <sup>3)</sup> temperatura media / anno

temperatura media / anno 50°C: 23.000h 25°C: 60.000h 20°C: 75.000h 10°C: 120.000h

4 tasti

Interfacce

Tastiera

Velocità di trasm. in kbit/s

RS 422 19,2 / 38,4 / 57,6 / 115,2 RS 232 19,2 / 38,4 / 57,6 / 115,2

Elementi di comando e di visualizzazione

Display display grafico monocromatico, 128 x 64 pixel

LED 2 LED bicolori

Ingressi/uscite

Quantità 2. programmabili

Ingresso protezione contro lo scambio delle polarità Uscita max. 60 mA, a prova di cortocircuito

Dati meccanici

Involucro zinco e alluminio pressofuso

Ottica vetro Peso circa 2.45kg Grado di protezione IP 65 secondo EN 60529 4)

Condizioni ambientali

Temperatura di esercizio

-5°C ... +50°C senza riscal, dell'apparecchio con riscal, dell'apparecchio -30°C ... +50°C 5) -30°C ... +70°C

Temperatura di magazzinaggio

Umidità dell'aria umidità relativa max. 90%, non condensante

Carico meccanico/elettrico

Vibrazioni secondo FN 60068-2-6 Rumore secondo EN 60060-2-64 Urto secondo EN 60068-2-27

CFM secondo EN 61000-6-2 e EN 61000-6-4 6)

- Errore statistico 1 sigma, durata minima di accensione 2min.
- Per applicazioni UL: solo per l'utilizzo in circuiti «Class 2» secondo NEC.
- Spegnendo il diodo laser nei tempi di inattività dell'impianto si può aumentare notevolmente la durata dell'apparecchio. La durata del laser è calcolata in funzione di un tasso di guasto dell'1 %.
- Con connettori a spina M12 avvitati o coperchi applicati.
- Per gli apparecchi con riscaldamento, l'intervallo di accensione/spegnimento del riscaldamento interno può essere ampliato per evitare la formazione di condensa. L'assenza al 100% di condensa non può essere tuttavia garantita a causa della limitata capacità di riscaldamento dell'AMS 300i.
- Questo dispositivo è di classe A. Questo dispositivo può causare radiodisturbi nel settore residenziale; in questo caso si può pretendere che il titolare adotti misure adeguate.

## 4.1.2 Disegno quotato AMS 300i




Figura 4.1: Disegno quotato AMS 300i

## 4.1.3 Elenco dei tipi di AMS 300i

## AMS 300i (RS 422/RS 232)

Codice di designazione	Descrizione	Codice articolo
AMS 300i 40	Portata 40 m, interfaccia RS 422/RS 232	50113661
AMS 300 <i>i</i> 120	Portata 120 m, interfaccia RS 422/RS 232	50113662
AMS 300i 200	Portata 200 m, interfaccia RS 422/RS 232	50113663
AMS 300i 300	Portata 300 m, interfaccia RS 422/RS 232	50113664
AMS 300i 40 H	Portata 40 m, interfaccia RS 422/RS 232, riscaldamento integrato	50113665
AMS 300 <i>i</i> 120 H	Portata 120 m, interfaccia RS 422/RS 232, riscaldamento integrato	50113666
AMS 300i 200 H	Portata 200 m, interfaccia RS 422/RS 232, riscaldamento integrato	50113667
AMS 300i 300 H	Portata 300 m, interfaccia RS 422/RS 232, riscaldamento integrato	50113668

Tabella 4.1: Elenco dei tipi AMS 300i

## 5 Installazione e montaggio

## 5.1 Immagazzinamento, trasporto



#### Attenzione!

Per il trasporto e l'immagazzinamento imballare l'apparecchio a prova di urti e protetto dall'umidità. La protezione ottimale è offerta dall'imballaggio originale. Attenzione a rispettare le condizioni ambientali specificate nei dati tecnici.

## Disimballaggio

- Fare attenzione che il contenuto dell'imballaggio sia integro. In caso di danno, avvisare il servizio postale o lo spedizioniere ed anche il fornitore.
- 🔖 Controllare il volume di fornitura sulla base dell'ordinazione e dei documenti di spedizione:
  - Quantità
  - Tipo e modello di apparecchio secondo la targhetta
  - Guida rapida

La targhetta informa sul tipo di AMS 300i di questo apparecchio. Per informazioni dettagliate vedi il capitolo 11.2.

#### Targhetta



Figura 5.1: Targhetta dell'apparecchio per un AMS 300i

## O Avviso!

Si prega di notare che la targhetta mostrata serve solo come illustrazione e nel contenuto non corrisponde all'originale.

Conservare l'imballaggio originale per l'eventuale immagazzinamento successivo.

In caso di domande rivolgersi al fornitore o all'ufficio di vendita Leuze electronic più vicino.

🤝 Per lo smaltimento del materiale di imballaggio rispettare le norme locali.

## 5.2 Montaggio dell'AMS 300i




Figura 5.2: Montaggio dell'apparecchio

Il montaggio dell'AMS 300*i* e del rispettivo riflettore avviene su due pareti o parti di impianto opposte, parallele e piane. Per la misura corretta della posizione è necessario un percorso ottico lineare libero e senza interruzioni tra l'AMS 300*i* e il riflettore.

Per il fissaggio del sistema di misurazione laser utilizzare viti M5. Con una rosetta dentata bloccare le viti per impedire che si allentino a causa delle vibrazioni.

## Posizionamento del punto luminoso laser al centro del riflettore

Il punto luminoso laser viene posizionato in modo che incida sempre sul centro del riflettore opposto, sia che si trovi alla distanza minima o massima di quest'ultimo. Per il **posizionamento utilizzare le due viti Inbus M5** («**A**» in figura 5.2). Durante il posizionamento, il dado zigrinato ed il controdado («**B**» in figura 5.2) devono essere completamente aperti.



## Attenzione!

Affinché il posizionamento del sistema di misurazione laser non cambi durante il servizio continuo, serrare a mano il dado zigrinato e bloccare il fissaggio con il dado SW4 («B» in figura 5.2). Il dado zigrinato ed il dado devono essere serrati a fondo solo dopo la regolazione.



#### Attenzione!

L'apparecchio non deve essere aperto. In caso contrario la garanzia è nulla. Le proprietà assicurate non possono essere più garantite se si apre l'apparecchio.

## 5.2.1 Squadretta di montaggio opzionale

Come accessorio è disponibile una squadretta di montaggio opzionale per montare l'AMS 300i su una superficie piana ed orizzontale.

Codice di designazione: MW OMS/AMS 01

Codice articolo: 50107255




Figura 5.3: Squadretta di montaggio opzionale

## 5.2.2 Distanze di montaggio

## Distanza parallela minima di AMS 300i adiacenti

La distanza minima parallela possibile di AMS 300i adiacenti viene determinata dalla massima distanza misurata e dalle caratteristiche del riflettore. Affinché gli apparecchi adiacenti non si disturbino a vicenda, è determinante la distanza parallela del punto luminoso laser sul riflettore.




Figura 5.4: Distanza parallela minima di X AMS 300i adiacenti

Distanza parallela min. del punto luminoso laser  $X = 100 \, \text{mm} + (\text{max. distanza misurata in mm} \times 0,01).$ 

# ĭ

#### Avviso!

Si tenga presente che i due punti luminosi laser possono avvicinarsi a causa delle tolleranze di corsa.

Se i due AMS 300i sono reciprocamente separati otticamente, ad esempio nel montaggio in diverse vie di scaffali, la distanza parallela può essere scelta anche minore, in quanto in questo caso i due apparecchi non si influenzano.

#### Distanza minima da una trasmissione ottica dei dati DDLS 200 adiacente

La barriera fotoelettrica dati della serie DDLS 200 e l'AMS 300*i* non si influenzano a vicenda. In funzione della grandezza del riflettore utilizzato, la barriera fotoelettrica dati può essere montata ad una distanza minima di 100mm dall'AMS 300*i*. La distanza di montaggio è indipendente dalla distanza.

## 5.3 Montaggio dell'AMS 300i con l'unità di rinvio del raggio laser

## Informazioni generali

Le due unità di rinvio disponibili servono a rinviare di 90° il raggio laser, si veda «Accessorio: Unità di rinvio» a pagina 56.



#### Attenzione!

Le unità di rinvio sono progettate per una portata massima di 40m. Distanze maggiori su richiesta.

## 5.3.1 Montaggio dell'unità di rinvio del raggio laser con squadretta di fissaggio integrata

L'AMS 300i viene avvitato sul sistema meccanico dell'unità di rinvio US AMS 01. Lo specchio può essere montato per 3 cambiamenti di direzione:

- 1. Rinvio del raggio verso l'alto
- 2. Rinvio del raggio verso sinistra
- 3. Rinvio del raggio verso destra

L'unità di rinvio viene montata su pareti o parti di impianto parallele e piane. Per misurare correttamente la posizione è necessario un percorso ottico lineare libero tra l'AMS 300*i*... e lo specchio di rinvio, e tra lo specchio ed il riflettore.

Per il fissaggio dell'unità di rinvio utilizzare viti M5. Con una rosetta dentata bloccare le viti per impedire che si allentino a causa delle vibrazioni.




Figura 5.5: Varianti di montaggio dell'unità di rinvio del raggio laser US AMS 01

## 5.3.2 Disegno quotato dell'unità di rinvio US AMS 01




Figura 5.6: Disegno quotato dell'unità di rinvio US AMS 01

## 5.3.3 Montaggio dell'unità di rinvio US 1 OMS senza squadretta di fissaggio

L'unità di rinvio US 1 OMS e l'AMS 300i vengono montati singolarmente.

## 

Nel montaggio verificare che il punto luminoso laser dell'AMS 300i incida al centro dello specchio di rinvio.




Figura 5.7: Foto e disegno quotato dell'unità di rinvio US 1 OMS

Il posizionamento del punto luminoso laser sul riflettore avviene come descritto nel capitolo 5.2.

## 6 Riflettori

## 6.1 Informazioni generali

L'AMS 300i misura le distanze rispetto ad una pellicola riflettente specificata da Leuze electronic. Tutti i dati tecnici citati riguardanti l'AMS 300i come per es. la portata o la precisione sono realizzabili solo utilizzando la pellicola riflettente specificata da Leuze electronic.

Le pellicole riflettenti sono disponibili come semplici pellicole autoadesive o incollate su una piastra metallica e, per l'utilizzo a basse temperature, con riscaldamento integrato. Le pellicole riflettenti con riscaldamento riportano l'indicazione «Pellicola riflettente ...x...-H», in cui «H» indica la variante con riscaldamento.

Le pellicole riflettenti o riflettori devono essere ordinati separatamente. La scelta della dimensione spetta all'utente. Nel capitolo 6.3 vengono dati suggerimenti sulla dimensione dei riflettori in base alla distanza da misurare. I suggerimenti devono comunque in ogni caso essere verificati individualmente da parte dell'utente per ogni specifica applicazione.

## 6.2 Descrizione della pellicola riflettente

La pellicola riflettente consiste di un materiale riflettente bianco con struttura microprismatica. I microprismi sono protetti da uno strato di copertura rigido altamente trasparente.

Lo strato di copertura può portare in determinate circostanze a riflessioni della superficie. Le riflessioni della superficie vengono deviate tramite una leggera inclinazione della pellicola riflettente sull'AMS 300i. L'inclinazione della pellicola riflettente/dei riflettori è descritta nel capitolo 6.4.2. È possibile trovare l'inclinazione necessaria nella tabella 6.1 «Inclinazione del riflettore con manicotti distanziatori» a pagina 32.

Le pellicole riflettenti sono provviste di una pellicola di protezione facilmente rimovibile. Questa deve essere rimossa dal riflettore prima della messa in funzione dell'intero sistema.

## 6.2.1 Dati tecnici della pellicola autoadesiva

	Articolo				
Codice di designazione	Pellicola riflettente 200x200-S	Pellicola riflettente 500x500-S	Pellicola riflettente 914x914-S		
Art. n°	50104361	50104362	50108988		
Dimensione della pellicola	200x200mm	500x500mm	914x914mm		
Temperatura di incollaggio consigliata	+5°C +25°C				
Resistenzaallatemperatura pellicola incollata	-40°C +80°C				
Superficie collante	La superficie collante deve essere pulita, asciutta e priva di grassi.				
Taglio della pellicola	Con un attrezzo affilato sempre lungo la struttura prisn		uttura prismatica.		
Pulizia	Non utilizzare sostanze abrasive. Come detergente può essere impiegato un comune detersivo per l'utilizzo casalingo. Risciacquare con acqua pulita ed asciugare la superficie.				
Immagazzinamento della pellicola	Immagazzinare in un luogo fresco ed asciutto.				

## 6.2.2 Dati tecnici della pellicola riflettente su piastra metallica

La pellicola riflettente è incollata su una piastra metallica. Per la piastra metallica sono forniti distanziali per l'inclinazione/deviazione della riflessione della superficie (vedi capitolo 6.4.2 «Montaggio del riflettore»).

	Articolo			
Codice di designazione	Pellicola riflettente 200x200-M	Pellicola riflettente 500x500-M	Pellicola riflettente 914x914-M	
Art. n°	50104364	50104365	50104366	
Dimensione della pellicola	200x200mm	500x500mm	914x914mm	
Dimensione esterna della piastra metallica	250 x250 mm	550 x550mm	964 x964mm	
Peso	0,8kg	4kg	25kg	
Pulizia	Non utilizzare sostanze abrasive. Come detergente può essere impiegato un comune detersivo per l'utilizzo casalingo. Risciacquare con acqua pulita ed asciugare la superficie.			
Immagazzinamento del riflettore	Immagazzinare in un luogo fresco ed asciutto.			

## 6.2.3 Disegno quotato della pellicola riflettente su piastra metallica




Figura 6.1: Disegno quotato del riflettore

Articolo	Pellicola riflettente (mm)		ente (mm) Piastra del riflettore (mm)		(mm)
	хL	yL	XL	YL	L
Pellicola riflettente 200x200-M	200	200	250	250	214
Pellicola riflettente 500x500-M	500	500	550	550	514
Pellicola riflettente 914x914-M	914	914	964	964	928

## 6.2.4 Dati tecnici dei riflettori riscaldati

La pellicola riflettente è incollata su un supporto riscaldato, isolato termicamente. L'isolamento permette di raggiungere un'efficienza energetica estremamente elevata.

Solo la pellicola riflettente viene mantenuta a temperatura tramite il riscaldamento integrato. L'isolamento della parte posteriore impedisce che il calore generato venga trasportato attraverso la struttura d'acciaio. In caso di riscaldamento costante, i costi energetici vengono estremamente ridotti.

	Articolo				
Codice di designazione	Pellicola riflettente 200x200-H	Pellicola riflettente 500x500-H	Pellicola riflettente 914x914-H		
Art. n°	50115020	50115021	50115022		
Alimentazione elettrica		230VCA	1		
Potenza	100W	150W	500W		
Corrente assorbita	~ 0,5A	~ 1A	~ 2,5A		
Lunghezza del cavo di alim.		2 m			
Dimensione della pellicola riflettente	200x200mm	500x500mm	914 x914mm		
Dimensione esterna del materiale di supporto	250 x250mm	550 x550mm	964 x964mm		
Peso	0,5kg	2,5kg	12kg		
Regolazione della temperatura	Riscaldamento regolato tramite le seguenti temperature di attivazione/ disattivazione misurate sulla superficie del riflettore.				
Temperatura di attivazione		~ 5°C			
Temperatura di disattivazione		~ 20°C			
Temperatura di esercizio		-30°C +70°C			
Temperatura di magazzinaggio		-40°C +80°C			
Umidità dell'aria	Max. 90% non condensante				
Pulizia	Non utilizzare sostanze abrasive. Come detergente può essere impiegato un comune detersivo per l'utilizzo casalingo. Risciacquare con acqua pulita ed asciugare la superficie.				
Immagazzinamento del riflettore	Immagazzinare in un luogo fresco ed asciutto.				

## 6.2.5 Disegno quotato dei riflettori riscaldati




Figura 6.2: Disegno quotato dei riflettori riscaldati

Articolo	Pellicola riflettente (mm)		Piastra di supporto isolata (mm)		
	хL	yL	XL	YL	L
Pellicola riflettente 200x200-H	200	200	250	250	214
Pellicola riflettente 500x500-H	500	500	550	550	514
Pellicola riflettente 914x914-H	914	914	964	964	928

#### 6.3 Dimensioni del riflettore

A seconda del dimensionamento dell'impianto, il riflettore può essere montato sul veicolo in movimento o su un punto fisso.



#### Attenzione!

Le grandezze del riflettore indicate sotto sono una raccomandazione della Leuze electronic per il montaggio sul lato della corsa dell'AMS 300i. Per il montaggio fisso dell'AMS 300i è sufficiente un riflettore tendenzialmente più piccolo per qualsiasi distanza di misura. Al momento della progettazione dell'impianto, è sempre necessario controllare se, a causa delle tolleranze delle corse meccaniche, è necessario utilizzare un riflettore più grande di quello consigliato. Ciò riguarda in particolare il montaggio mobile del sistema di misurazione laser. Durante il percorso, il raggio laser deve incidere sul riflettore senza subire interruzioni. In caso di montaggio dell'AMS 300i dal lato in movimento, la dimensione del riflettore deve compensare le tolleranze di corsa che possono eventualmente insorgere ed i derivanti

#### Elenco dei tipi di riflettore

«spostamenti» del punto luminoso sul riflettore.

Dimensioni raccomandate del riflettore					
Scelta dell'AMS 300 <i>i</i> Grandezza consigliata (portata in m) Grandezza consigliata (H x L)		Codice di designazioneS = autoadesivoM = piastra metallicaH = riscaldamento	Codice articolo		
AMS 300 <i>i</i> 40 ( <b>max. 40 m</b> )	200x200mm	Pellicola riflettente 200x200-S Pellicola riflettente 200x200-M Pellicola riflettente 200x200-H	50104361 50104364 50115020		
AMS 300 <i>i</i> 120 ( <b>max. 120m</b> )	500x500mm	Pellicola riflettente 500x500-S Pellicola riflettente 500x500-M Pellicola riflettente 500x500-H			
AMS 300 <i>i</i> 200 ( <b>max. 200m</b> )	749x914mm 914x914mm	Pellicola riflettente 749x914-S Pellicola riflettente 914x914-M Pellicola riflettente 914x914-S Pellicola riflettente 914x914-H	50104363 50104366 50108988 50115022		
AMS 300 <i>i</i> 300 ( <b>max. 300m</b> )	749x914mm 914x914mm	Pellicola riflettente 749x914-S Pellicola riflettente 914x914-M Pellicola riflettente 914x914-S Pellicola riflettente 914x914-H	50104363 50104366 50108988 50115022		

## 6.4 Montaggio del riflettore

## 6.4.1 Informazioni generali

#### Pellicole riflettenti autoadesive

Le pellicole riflettenti della serie «Pellicola riflettente ...x...-S» – autoadesiva – devono essere incollate su un substrato piano, pulito e senza grasso. Raccomandiamo di utilizzare a tal fine una piastra metallica approntata in sede di montaggio.

Come descritto nella tabella 6.1. la pellicola riflettente deve essere inclinata.

#### Pellicole riflettenti su metallo

Le pellicole riflettenti della serie «Pellicola riflettente ...x...-M» dispongono di appositi fori di fissaggio. Per ottenere l'angolo di inclinazione necessario, la confezione contiene manicotti distanziatori. Vedere la tabella 6.1.

#### Riflettori riscaldati

Le pellicole riflettenti della serie «Pellicola riflettente ...x...-H» dispongono di appositi fori di fissaggio. A causa dell'alimentazione elettrica posizionata sul retro, il riflettore non può essere montato in piano. Nella confezione sono presenti 4 manicotti distanziatori in due lunghezze differenti. Con i manicotti distanziatori si ottiene una distanza base dalla parete e l'inclinazione necessaria per la deviazione di riflessioni della superficie. Vedere la tabella 6.1.

Il riflettore è provvisto di un cavo di collegamento di 2m di lunghezza per l'alimentazione a 230VCA. Collegare il cavo alla presa più vicina. Rispettare la corrente assorbita indicata nei dati tecnici.



#### Attenzione!

I lavori di collegamento devono essere eseguiti solo da elettricisti specializzati.

## 6.4.2 Montaggio del riflettore

La combinazione di sistema di misurazione laser e pellicola riflettente/riflettore viene montata in modo tale che il punto luminoso laser incida senza interruzioni al centro della pellicola.

A tal fine utilizzare gli elementi di regolazione predisposti sull'AMS 300i (vedi capitolo 5.2 «Montaggio dell'AMS 300i»). Se necessario, rimuovere la pellicola protettiva dal riflettore.



#### Attenzione!

L'etichetta «TOP» applicata sui riflettori deve essere orientata nello stesso senso dei collegamenti dell'AMS 300*i*.

## Esempio:

Se l'AMS 300i è montato in modo tale che le connessioni M12 sono in alto, l'etichetta «TOP» del riflettore dovrà essere anch'essa in alto. Se l'AMS 300i è montato in modo tale che le connessioni M12 sono laterali, anche l'etichetta «TOP» del riflettore si troverà allo stesso modo sul lato.

#### Avviso!

Il riflettore deve essere inclinato Utilizzare a questo scopo manicotti distanziatori. Inclinare il riflettore in modo che le **riflessioni della superficie causati dalla pellicola siano diretti verso sinistra, verso destra o verso l'alto. Evitare l'inclinazione verso il basso**, in quanto sulla guida si potrebbero formare altri riflessi. Il capitolo 6.4.3 indica l'inclinazione corretta in funzione delle dimensioni del riflettore e quindi la lunghezza dei distanziali.

#### Pellicole riflettenti ...-S ed ...-M




Figura 6.3: Montaggio del riflettore




Figura 6.4: Inclinazione del riflettore

## Pellicole riflettenti ...-H




Figura 6.5: Montaggio riflettori riscaldati




Figura 6.6: Inclinazione del riflettore riscaldato

## 6.4.3 Tabella delle inclinazioni del riflettore

Tipo di riflettore	Inclinazione con manicotti distanziatori <sup>1)</sup>		
Pellicola riflettente 200x200-S Pellicola riflettente 200x200-M	2 x 4mm		
Pellicola riflettente 200x200-H	2 x 15mm 2 x 20mm		
Pellicola riflettente 500x500-S Pellicola riflettente 500x500-M	2 x 10mm		
Pellicola riflettente 500x500-H	2 x 15mm	2 x 25mm	
Pellicola riflettente 749x914-S	2 x 2	0mm	
Pellicola riflettente 914x914-S Pellicola riflettente 914x914-M	2 x 20mm		
Pellicola riflettente 914x914-H	2 x 15mm	2 x 35mm	

I manicotti distanziatori sono contenuti nel volume della fornitura delle pellicole riflettenti ...-M ed ...-H.

Tabella 6.1: Inclinazione del riflettore con manicotti distanziatori

# Π

#### Avviso!

Un funzionamento sicuro dell'AMS 300i e così la portata e la precisione massima sono ottenibili solo con la pellicola riflettente specificata da Leuze electronic. Con altri riflettori non è possibile garantire un buon funzionamento!

## 7 Collegamento elettrico

I sistemi di misurazione laser AMS 300i vengono collegati mediante connettori M12 con codifica diversa. In questo modo si garantisce una corrispondenza univoca dei collegamenti.

# ĭ

#### Avviso!

Per tutti i connettori sono in dotazione le relative controspine e cavi preconfezionati. Per maggiori informazioni, vedi capitolo 11 «Elenco dei tipi e degli accessori».



Figura 7.1: Collegamento del AMS 300i

## 7.1 Norme di sicurezza per il collegamento elettrico



#### Attenzione!

Prima del collegamento verificare che la tensione di alimentazione corrisponda al valore indicato sulla targhetta.

Il collegamento dell'apparecchio deve essere effettuato solo da un elettrotecnico.

Prestare attenzione al collegamento corretto alla messa a terra funzionale (FE). Il funzionamento privo di anomalie è assicurato solo se il collegamento alla messa a terra funzionale è stato esequito correttamente.

Se non fosse possibile eliminare le anomalie, l'apparecchio va messo fuori servizio e protetto per impedirne la rimessa in servizio non intenzionale.



#### Attenzione!

Per applicazioni UL l'utilizzo è consentito solo in circuiti di Class-2 secondo NEC (National Electric Code).



I sistemi di misurazione laser sono di classe di protezione III per l'alimentazione tramite PELV (Protective Extra Low Voltage: bassa tensione di protezione con disaccoppiamento sicuro).

# $\bigcirc$

#### Avviso!

Il grado di protezione IP 65 si ottiene solo con connettori a spina o coperchi avvitati!

Nelle pagine seguenti vengono descritti in dettaglio i singoli connettori e l'assegnazione dei pin.

# 7.2 PWR – tensione di alimentazione / ingresso/uscita di commutazione

PWR (connettore a spina a 5 poli con codifica A)					
PWR	Pin	Nome	Note		
1/0 1	1	VIN	Tensione di alimentazione positiva +18 +30VCC		
	2	I/0 1	Ingresso/uscita di commutazione 1		
$GND \left( 3 \left( 0.0 0 \right) 1 \right) VIN$	3	GND	Tensione di alimentazione negativa 0VCC		
FE 4	4	I/O 2	Ingresso/uscita di commutazione 2		
I/O 2	5	FE	Terra funzionale		
Connettore a spina M12 (codifica A)	Filettatura	FE	Collegamento per messa a terra funzionale (involucro)		

Tabella 7.1: Segnali dei contatti del connettore PWR

Per maggiori informazioni sulla configurazione dell'ingresso/uscita vedere il capitolo 8 ed il capitolo 9.

# 7.3 RS 422 BUS IN

RS 422 BUS IN (connettore a spina a 5 poli con codifica B)						
BUS IN RS 422	Pin	Nome	Note			
Tx+	1	Rx	Linea di ricezione RS 422			
4 Rx-	2	Тх-	Linea di trasmissione RS 422			
$Rx + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ GND ISO	3	GND ISO	Potenziale di riferimento RS 422			
	4	Tx	Linea di trasmissione RS 422			
Z Tx-	5	Rx-	Linea di ricezione RS 422			
Connettore a spina M12 (codifica B)	Filettatura	FE	Terra funzionale alloggiamento			

Tabella 7.2: Assegnazione dei pin RS 422 BUS IN

# 7.4 RS 232 BUS IN

RS 232 BUS IN (connettore a spina a 5 poli con codifica B)					
BUS IN RS 232	Pin	Nome	Note		
NC RxD	1	NC	Non occupato		
4 RXD	2	TxD	Linea di trasmissione RS 232		
$NC \left( 1 \left( 0 \ 0 \ 0 \right) 3 \right) GND ISO$	3	GND ISO	Potenziale di riferimento RS 232		
	4	NC	Non occupato		
TxD	5	RxD	Linea di ricezione RS 232		
Connettore a spina M12 (codifica B)	Filettatura	FE	Terra funzionale alloggiamento		

Tabella 7.3: Assegnazione dei pin RS 232 BUS IN

# 7.5 Assistenza

Service (presa a 5 poli con codifica A)						
SERVICE	Pin	Nome	Note			
RS232-TX	1	NC	Non occupato			
$\frac{2}{2}$	2	RS232-TX	Linea di trasmissione RS 232/dati service			
$NC\left(1\left(0,0\right)3\right)GND$	3	GND	Alimentazione elettrica 0 VDC			
4 NC	4	RS232-RX	Linea di ricezione RS 232/dati service			
RS232-RX	5	NC	Non utilizzato			
Presa M12 (codifica A)	Filettatura	FE	Collegamento per messa a terra funzionale (involucro)			

Tabella 7.4: Assegnazione dei pin Service

# Avviso!

L'interfaccia di assistenza è concepita ad esclusivo utilizzo di Leuze electronic!

# 8 Display e pannello di controllo AMS 300i

# 8.1 Struttura del pannello di controllo




Figura 8.1: Struttura del pannello di controllo, esempio di variante di apparecchio PROFIBUSAMS 304i

#### Avviso!

La figura serve solo come illustrazione e non corrisponde all'AMS 300i per quanto riguarda le informazioni bus/interfaccia.

## 8.2 Indicatori di stato e comando

# 8.2.1 Indicatori nel display

## Messaggi di stato e di avvertimento nel display

- I01 Ingresso 1 o uscita 1 attivi: funzione dipendente dalla parametrizzazione.
- Ingresso 2 o uscita 2 attivi:funzione dipendente dalla parametrizzazione.

# LSR Avvertimento, preallarme avaria laser:

diodo laser vecchio, apparecchio ancora funzionante, sostituire o riparare quanto prima.

# TMP Avvertimento monitoraggio della temperatura:

temperatura interna dell'apparecchio eccessiva/insufficiente.

# PLB Errore di plausibilità:

valore misurato non plausibile. Possibili cause: interruzione del raggio luminoso, superamento del campo di misura, temperatura interna dell'apparecchio molto maggiore del valore massimo consentito o velocità di traslazione >10 m/s.

Sulle interfacce viene emesso il valore zero o l'ultimo valore misurato valido a seconda della configurazione.

## ATT Avvertimento segnale di ricezione:

finestra di emissione laser o riflettore sporchi o appannati a causa di pioggia, vapore acqueo o nebbia. Pulire ed asciugare le superfici.

#### ERR Errore hardware interno:

l'apparecchio deve essere inviato al produttore per il controllo.

#### Grafico a colonna



# Segnala l'intensità della luce laser ricevuta.


Il trattino centrale indica la soglia di avvertimento ATT. Il valore della distanza continua ad essere valido e viene inviato alle interfacce.

Se il grafico a colonna non compare, viene visualizzata l'informazione di stato PLB.

Il valore misurato viene riconosciuto come non plausibile. Sulle interfacce viene emesso il valore zero o l'ultimo valore misurato valido a seconda della configurazione.

#### Informazioni interfaccia

La designazione «RS 422» o «RS 232» sul display indica le rispettive interfacce attive.



#### Valore di posizione

Il valore di posizione misurato viene visualizzato nell'unità di misura parametrizzata.

+87,000m Nell'impostazione **metrica**, il valore misurato viene sempre visualizzato in metri con **3 cifre decimali**.

+87; Øin Nell'impostazione **pollici**, il valore misurato viene sempre visualizzato in pollici con **1 cifra decimale**.

#### 8.2.2 Indicatori di stato a LED

#### LED PWR

PWR

Apparecchio OFF spento

- Tensione di alimentazione assente

verde lampeggiante

LED Power lampeggia in verde

- Nessuna emissione di valori misurati

- Tensione collegata

Autotest in corso

Inizializzazione in corso

- Fase di caricamento del programma in corso

**PWR** 

luce verde permanente

LED Power verde

AMS 300i ok

Emissione del valore misurato

- Autotest concluso correttamente

- Monitoraggio apparecchio attivo

rosso lampeggiante

LED Power lampeggia in rosso

- Apparecchio ok ma messaggio di avvertimento (ATT, TMP, LSR) attivo nel display

- Interruzione del raggio luminoso

- Errore di plausibilità (PLB)

**PWR** 

luce rossa permanente

LED Power rosso

- Nessuna emissione del valore misurato, dettagli sul display

#### LED BUS

verde lampeggiante

LED BUS lampeggia in verde

Inizializzazione dell'interfaccia host

BUS

luce verde permanente

LED BUS verde

Interfaccia host attiva

## 8.2.3 Pulsanti di comando

	Su	navigazione verso l'alto / di lato.
lacksquare	Giù	navigazione verso il basso / di lato.
ESC	ESC	uscita dalla voce di menu.
4	ENTER	conferma/immissione del valore, passaggio ad un altro livello del menu.

# Navigazione nei menu

I menu di un livello vengono selezionati con i tasti su/giù (A) (V).


La voce di menu selezionata viene attivata con il tasto di conferma .


Premendo il tasto ESC 📾 si passa al livello immediatamente superiore dei menu.

Premendo uno dei tasti si attiva l'illuminazione del display per 10min.

# Impostazione di valori

Se è possibile immettere valori, il display assume il seguente aspetto:






Il valore desiderato si imposta con i tasti (▲) (▼) e (④). Un'immissione erronea può essere corretta selezionando <-l e premendo (④).

Selezionare quindi save con i tasti (A) (V) e salvare il valore impostato premendo (4).

# Selezione di opzioni

Se è possibile selezionare un'opzione, il display assume il seguente aspetto:




L'opzione desiderata si seleziona con i tasti 🔊 👽. L'opzione viene attivata premendo 🕘.

#### Descrizione dei menu 8.3

#### 8.3.1 I menu principali

Collegando il laser alla tensione compaiono per qualche secondo le informazioni sull'apparecchio. Poi il display passa a visualizzare la finestra di misura con tutte le informazioni di stato.



Informazioni rete

Attions

TO2

FRR

# Menu principale delle informazioni sull'apparecchio

Questa voce di menu offre informazioni dettagliate su

- Tipo di apparecchio.
- · Produttore.
- Versione software e versione hardware.
- · Numero di serie.

Non sono possibili immissioni via display.

#### Menu principale Informazioni rete

Spiegazioni circa l'interfaccia attiva, il formato di dati e la velocità di trasmissione.

Non sono possibili immissioni via display.



RS232/RS422







Altre caratteristiche

# Menu principale Dati di stato e di misura

- · Visualizzazione di messaggi di stato, di avvertimento e di errore.
- Sommario dello stato degli ingressi/uscite di commutazione.
- Grafico a colonna per il livello di ricezione.
- Interfaccia attivata.
  - Valore di misura.

Non sono possibili immissioni via display. Vedi «Indicatori nel display» a pagina 36.

# Menu principale Parametri

 Parametrizzazione dell'AMS. Vedi «Menu dei parametri» a pagina 41.

# Selezione linguo

- Deutsch
- English

arametri

- Español
- Français
- Italiano



# ornica Messaggi di stato Diagnosi ampliata

## Menu principale Selezione lingua

 Selezione della lingua del display. Vedi «Menu di selezione della lingua» a pagina 44.

# Menu principale Service

- Visualizzazione messaggi di stato.
- · Visualizzazione dati di diagnostica. Non sono possibili immissioni via display. Vedi «Menu di assistenza» a pagina 45.

# $\circ$

#### Avviso!

**Nella copertina a tergo** del presente manuale si trova una **pagina doppia** contenente l'intera **struttura del menu**. Le voci di menu sono descritte brevemente lì.

# 8.3.2 Menu dei parametri

## Sottomenu Gestione parametri

Nel sottomenu Gestione parametri possono essere richiamate le seguenti funzioni:

- Blocco ed abilitazione dell'immissione di parametri
- Configurazione di una password
- Resettaggio dell'AMS 300i alle impostazioni predefinite

Tabella 8.1: Sottomenu Gestione parametri

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzione di selezione / possibilità di impostazione Descrizione	Standard
Abilitazione parametri			ON / OFF L'impostazione standard (OFF) protegge dalla modifica accidentale dei parametri. In caso di abilitazione dei parametri attivata (ON), il display viene mostrato invertito. In questo stato è possibile modificare manualmente i parametri.	OFF
	Attivare la password		ON / OFF Per l'immissione di una password deve essere attiva l'abilitazione dei parametri. Se viene assegnata una password, è possibile effettuare modifiche dell'AMS 300i solo dopo immissione della password. La password master 2301 bypassa la password impostata individualmente.	0FF
	Immissione della password		Possibilità di impostazione di una password numerica a 4 cifre.	
Param. su val. predef.			Premendo il tasto di conferma do dopo la selezione di Parametri su valore predefinito, vengono ripristinati tutti i parametri predefiniti senza ulteriore richiesta di conferma.  Come lingua del display viene impostato l'inglese.	

È possibile trovare ulteriori importanti informazioni relative alla gestione dei parametri alla fine del capitolo.

#### Sottomenu RS 422/RS 232

Tabella 8.2: Sottomenu RS 422/RS 232

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzione di selezione / possibilità di impostazione Descrizione	Standard
Selezione			RS422 / RS232 Selezione dell'interfaccia di comunicazione RS 422 o RS 232. L'interfaccia deve essere collegata al bus mediante il connettore M12.	RS 422
Velocità di trasmissione			19,2kbit/s / 38,4kbit/s / 57,6kbit/s / 115,2kbit/s Selezione della velocità di trasmissione per la comunicazione seriale. Per rendere possibile la comunicazione, la velocità di trasmissione deve essere identica sul lato trasmettitore e ricevitore.	38,4 kbit/s

Tabella 8.2: Sottomenu RS 422/RS 232

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzione di selezione / possibilità di impostazione Descrizione	Standard
Formato			8,n,1 / 8,e,1 / 8,o,1 Selezione della modalità dati per la comunicazione seriale. L'indicazione fornisce il numero di bit di dati, la parità (N=nessuna, E=pari, O=dispari) e il numero di bit di stop. Quindi, per es., «8N1» significa 8 bit dati, nessuna parità, 1 bit di stop.	8,n,1
Ciclo di emissione			Immissione di valori Ciclo di emissione dei dati in multipli del ciclo di misura dell'AMS 300 <i>i</i> di 1,7 ms. Il parametro è valido solo se viene selezionata la trasmissione ciclica dei valori di posizione. La trasmissione ciclica viene selezionata mediante il protocollo.	1
Risoluzione posizione			0,01mm / 0,1mm / 1mm / 10mm / risoluzione libera Il valore di misura può essere rappresentato in queste risoluzioni. Il valore della risoluzione libera viene determinato nel sottomenu «Valore posizione» nel parametro «Valore risoluzione libera».	0,1 mm
Risoluzione veloc.			1 mm/s / 10 mm/s / 100 mm/s	1 mm/s

# Sottomenu Valore di posizione

Tabella 8.3: Sottomenu Valore di posizione

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzione di selezione / possibilità di impostazione Descrizione	Standard
Unità di misura			Metrica/pollici Determina l'unità di misura delle distanze misurate	Metrica
Verso di conteggio			Positivo/negativo Positivo: il valore di misura inizia da 0 ed aumenta all'aumentare della distanza. Negativo: il valore di misura inizia da 0 e diminuisce all'aumentare della distanza. Valori di distanza negativi devono eventualmente essere compensati tramite un offset o un preset.	Positivo
Offset			Valore di emissione = valore misurato + offset La risoluzione del valore di offset è indipendente dalla «Risoluzione di posizione» scetta e viene immessa in mm o in pollici/100. Il valore di offset ha effetto immediato appena dopo l'immissione. Se il preset è attivato, esso è prioritario rispetto all'offset. Il preset e l'offset non vengono con- frontati numericamente.	0mm
Preset			Il valore di preset viene accettato tramite l'impulso d'apprendimento. L'impulso d'apprendimento può essere applicato su un ingresso hard- ware del connettore M12 PWR. L'ingresso hardware deve essere confi- gurato di conseguenza. Si veda anche la configurazione degli I/O.	0mm
Valore risoluzione libera			Il valore di misura può essere risolto nel campo di valori 5 50000 in step di 1/1000. Se per es. è necessaria una risoluzione di 0,875 mm per digit, il parametro viene impostato su 875. Inoltre, nell'interfaccia attivata, la rappresentazione del valore misurato deve essere impostata su «risoluzione libera» (parametro «Risoluzione di posizione»).	1000
Ritardo errore			ON / OFF Indica se il valore di posizione emette immediatamente il valore del parametro «Valore di posizione per errore» alla comparsa dell'errore o, durante il tempo di ritardo d'errore parametrizzato, l'ultimo valore di posizione valido.	0N/100ms

Tabella 8.3: Sottomenu Valore di posizione

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzione di selezione / possibilità di impostazione Descrizione	Standard
Valore di posizione in caso di errore			Ultimo valore valido/zero Indica il valore di posizione che viene emesso al termine del tempo di ritardo errore.	Zero

# Sottomenu I/O

Tabella 8.4: Sottomenu I/O

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzione di selezione / possibilità di impostazione Descrizione	Standard
	Configura- zione porta		Ingresso/uscita Determinazione se I/O 1 funziona come uscita o ingresso.	Uscita
	Ingresso di commuta- zione	Funzione	Nessuna funzione/preset appren./laser ON/OFF	Nessuna funzione
		Attivazione	Low attivo/High attivo	Low attivo
	Uscita di commuta- zione	Funzione	Valore limite pos. 1 / valore limite pos. 2 / velocità / intensità (ATT) / Temp. (TMP) / Laser (LSR) / plausibilità (PLB) / hardware (ERR) Le singole funzioni vengono interconnesse sull'uscita di commutazione selezionata mediante la funzione logica «OR».	Plausibilità (PLB), hardware (ERR)
		Attivazione	Low attivo/High attivo	Low attivo
1/0 2	Configura- zione porta		Ingresso/uscita Determinazione se I/O 2 funziona come uscita o ingresso.	Uscita
common zione Uscit: common com	Ingresso di commuta- zione	Funzione	Nessuna funzione/preset appren./laser ON/OFF	Nessuna funzione
		Attivazione	Low attivo/High attivo	Low attivo
	Uscita di commuta- zione	Funzione	Valore limite pos. 1 / valore limite pos. 2 / velocità / intensità (ATT) / temp. (TMP) / laser (LSR) / plausibilità (PLB) / hardware (ERR) Le singole funzioni vengono interconnesse sull'uscita di commutazione selezionata mediante la funzione logica «OR».	Intensità (ATT), temp. (TMP), laser (LSR)
		Attivazione	Low attivo/High attivo	Low attivo
Valori limite	Limite pos. superiore 1	Attivazione	ON / OFF	0FF
		Immissione valori limite	Immissione valori in mm o pollici/100	0
	Limite pos. inferiore 1	Attivazione	ON / OFF	0FF
		Immissione valori limite	Immissione valori in mm o pollici/100	0
	Limite pos. superiore 2	Attivazione	ON / OFF	0FF
		Immissione valori limite	Immissione valori in mm o pollici/100	0
	Limite pos. inferiore 2	Attivazione	ON / OFF	0FF
		Immissione valori limite	Immissione valori in mm o pollici/100	0

#### Sottomenu Altre caratteristiche

Tabella 8.5: Sottomenu Altre caratteristiche

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzione di selezione / possibilità di impostazione Descrizione	Standard
Regolazione riscaldamento			Standard (10°C 15°C)/esteso (30°C 35°) Definisce l'intervallo di accensione e spegnimento della regolazione del riscaldamento. L'estensione dell'intervallo di accensione e spegnimento del riscaldamento può eventualmente essere di aiuto in caso di problemi di condensa. Tuttavia, l'assenza di condensa sull'ottica non può essere garantita tramite estensione dell'intervallo di accensione e spegnimento in quanto la potenza di riscaldamento è limitata. Questo parametro è disponibile di default ma ha effetto solamente in apparecchi con riscaldamento integrato (AMS 300i H).	Standard
Illuminazione display			10 minuti/ON L'illuminazione del display si spegne dopo 10 minuti, resta permanente- mente attiva se il parametro è impostato su «ON».	10 min
Contrasto display			Debole/medio/forte Il contrasto del display può variare in caso di temperature estreme. Il contrasto può essere ulteriormente adattato ai 3 livelli indicati.	Media
Service RS232	Velocità di trasmis- sione		57,6kbit/s / 115,2kbit/s L'interfaccia di assistenza è solo a disposizione di Leuze a scopo interno.	115,2 kbit/s
	Formato		$8,e,1\ /\ 8,n,1$ L'interfaccia di assistenza è solo a disposizione di Leuze a scopo interno.	8,n,1

# 8.3.3 Menu di selezione della lingua




A scelta, sono disponibili per il display 5 lingue:

- Tedesco
- Inglese
- Spagnolo
- Francese
- Italiano

L'AMS 300i viene fornito con display preconfigurato in lingua inglese.

Per cambiare la lingua non è necessaria né la password né l'attivazione dell'abilitazione dei parametri. La lingua del display è un elemento di comando passivo e quindi non rappresenta di per sé alcun parametro funzionale.

#### 8.3.4 Menu di assistenza




Per una descrizione dettagliata delle singole funzioni si veda il capitolo 10.

## 8.4 Comando

Qui viene descritta nell'esempio una sequenza di comando di abilitazione dei parametri.

# Abilitazione dei parametri

Nel funzionamento normale i parametri possono essere solo visualizzati. Per modificarli è necessario attivare la voce di menu 0N nel menu Parametri -> Gestione parametri -> Abilitazione dei parametri. Procedere nel modo seguente.



Premere nel menu principale il tasto di conferma per accedere al menu Parametri.

Con i tasti ( selezionare la voce di menu Gestione parametri.

Premere il tasto di conferma per accedere al menu Gestione parametri.

Nel menu di gestione dei parametri, con i tasti

voce di menu

Abilitazione parametri.

Premere il tasto di conferma per accedere al menu Abilitazione parametri.

Nel menu di abilitazione dei parametri, con i tasti (A) v selezionare la voce di menu DN.



Premere il tasto di conferma per attivare l'abilitazione dei parametri.

Il LED PWR si accende in arancione, il display viene mostrato invertito. Ora si possono impostare singoli parametri sul display.

Premere due volte il tasto di ESC per ritornare al menu dei parametri.



# Visualizzazione e modifica dei parametri

Finché l'abilitazione dei parametri è attiva, l'intera visualizzazione dell'AMS 300*i* è invertita. La comunicazione tra dispositivo di comando e AMS 300*i* attraverso l'interfaccia RS 422/RS 232 è attiva anche se l'abilitazione dei parametri è attiva.



#### Avviso!

Modifiche dei parametri tramite immissione nel display hanno effetto immediato. Se è stata definita una password, l'abilitazione dei parametri è possibile solo dopo aver immesso tale password, vedi «Password per l'abilitazione dei parametri» in basso.

#### Password per l'abilitazione dei parametri

L'immissione dei parametri nell'AMS 300i può essere protetta tramite una password numerica di quattro cifre. Per l'AMS 300i la password viene immessa via display. Se, dopo immissione riuscita della password, l'abilitazione dei parametri è attivata, i parametri possono essere modificati via display.



#### Avviso!

Con la **password master 2301** l'AMS 300i può essere abilitato in qualsiasi momento.

# 9 Interfaccia RS 422/RS 232

# 9.1 Informazioni generali sull'interfaccia RS 422/RS 232

L'AMS 300*i* dispone di un'interfaccia RS 422 e di un'interfaccia RS 232 integrate. Nell'impostazione di fabbrica l'interfaccia RS 422 è attiva, in alternativa si può attivare l'RS 232. L'interfaccia rispettivamente attiva viene visualizzata sul display.

## Avviso!

Per l'attivazione/disattivazione dell'interfaccia relativa, deve essere attivata l'abilitazione dei parametri (Vedi «Abilitazione dei parametri» a pagina 45).

# Avviso!

Entrambe le interfacce vengono connesse attraverso il collegamento M12 per BUS IN. Si può attivare l'RS 422 oppure l'RS 232.



Figura 9.1: Interfacce dell'AMS 300i

# 9.2 RS 422 - Collegamento elettrico

RS 422 BUS IN (connettore a spina a 5 poli con codifica B)						
BUS IN RS 422	Pin	Nome	Note			
Tx+ Rx-	1	Rx+	Linea di ricezione RS 422			
4 / 1 / 1 / 1	2	Тх-	Linea di trasmissione RS 422			
$Rx + \left(1 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right)$ GND ISO	3	GND ISO	Potenziale di riferimento RS 422			
2	4	Tx+	Linea di trasmissione RS 422			
Tx-	5	Rx-	Linea di ricezione RS 422			
Connettore a spina M12 (codifica B)	Filettatura	FE	Terra funzionale alloggiamento			

# 9.3 RS 232 - Collegamento elettrico

RS 232 BUS IN (connettore a spina a 5 poli con codifica B)						
BUS IN RS 232	Pin	Nome	Note			
NC	1	N.C.	Non occupato			
4 RxD	2	TxD	Linea di trasmissione RS 232			
$NC \left( 1 \left( 0 \begin{array}{c} 0 \\ 0 \end{array} \right) \right) 3 GND ISO$	3	GND ISO	Potenziale di riferimento RS 232			
2	4	NC	Non occupato			
TxD	5	RxD	Linea di ricezione RS 232			
Connettore a spina M12 (codifica B)	Filettatura	FE	Terra funzionale alloggiamento			

# 9.4 Dati dell'interfaccia RS 422/RS 232

# 9.4.1 Impostazioni predefinite sull'interfaccia RS 422

Alla consegna l'RS 422 è attivata.

Designazione	Campo di valori	Valore pred.
Attivazione	ON / OFF	ON
Velocità di trasm. in kbit/s	19,2 / 38,4 / 57,6 / 115,2	38,4
Formato dei dati	8,n,1 / 8,e,1 / 8, o, 1	8,n,1

# 9.4.2 Impostazioni predefinite sull'interfaccia RS 232

Alla consegna l'RS 232 è attivata.

Designazione	Campo di valori	Valore pred.
Attivazione	ON / OFF	0FF
Velocità di trasm. in kbit/s	19,2 / 38,4 / 57,6 / 115,2	38,4
Formato dei dati	8,n,1 / 8,e,1 / 8, o, 1	8,n,1

# 9.4.3 Impostazione dei parametri per l'AMS 300i

È possibile trovare una panoramica di tutti i parametri da impostare nella pagina doppia alla fine del manuale.

Tutti i parametri devono essere impostati tramite pannello/display.

L'uso generale del display è descritto nel capitolo 8.4.

Per poter modificare i parametri è necessario attivare l'abilitazione parametri.



Le modifiche dei parametri hanno un effetto immediato sull'interfaccia.

#### 9.4.4 Protocollo di comunicazione (protocollo binario)

# Richiesta di dati dell'AMS 300i (Request)

La richiesta di trasmissione delle distanze misurate o della velocità ed il pilotaggio del diodo laser (ON/OFF) viene controllata da un protocollo lungo 3 byte.

#### Avviso!

Il protocollo è valido per entrambe le interfacce (RS 422 e RS 232).

#### Richiesta / Request all'AMS 300i

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	CMD							
2	XOR							

Byte di controllo di riserva Byte 0:

Il bit 7 e il bit 6 devono avere il valore logico 1

Byte 1: CMD

Command = richiesta dati all'AMS 300i.

Codifica binaria	Codifica hex	Funzione	
1111 0001	F1	Richiesta di un unico valore di distanza	
1111 0010	F2	Richiesta ciclica di valori di distanza 1)	
1111 0011	F3	Arresto della trasmissione ciclica	
1111 0100	F4	Diodo laser On	
1111 0101	F5	Diodo laser Off	
1111 0110	F6	Richiesta di un unico valore di velocità	
1111 0111	F7	Richiesta ciclica di valori di velocità *	
1111 1000	F8	Richiesta singola del valore di posizione e velocità	

<sup>1)</sup> Il ciclo di emissione è predefinito su 1 x 1,7 ms.

Nel menu dei parametri sotto RS 422 o RS 232 si può parametrizzare il ciclo di emissione per dati richiesti ciclicamente in un intervallo di (1 ... 20) x 1,7 ms.

Byte 2: connessione XOR del byte 0 e byte 1

un numero dispari di 1 binario (calcolato per colonna dall'alto al basso)

imposta il bit XOR su 1.

# Esempio

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	1	1	0
XOR	0	1	0	0	1	0	1	0

La somma di controllo XOR viene immessa dal trasmettitore (dispositivo di comando) nel protocollo di richiesta e controllata dal ricevitore (AMS 300i). Un protocollo viene dunque trasmesso correttamente quando la somma di controllo XOR del trasmettitore è uguale alla somma di controllo XOR del ricevitore. Se il confronto XOR è negativo (somme di controllo diverse), il protocollo dell'AMS 300i non viene accettato. L'AMS 300i non invia alcuna conferma per una somma di controllo diversa.

# Risposta dei dati AMS 300i (Response) per la richiesta CMD di F1, fino a F7,

L'emissione dei dati AMS 300i (Response) viene effettuata in una lunghezza di 6 byte.

# $\tilde{\mathbb{I}}$

#### Avviso!

L'emissione dei dati è uguale per entrambe le interfacce (RS 422 ed RS 232).

# Risposta / Response dell'AMS 300i

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	0	Laser	1/02	I/01	0	0	0	0
1	Ready	LSR	TMP	ERR	ATT	PLB	OVFL	SIGN
2	D23	D22	D21	D20	D19	D18	D17	D16
3	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D09	D08
4	D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00
5	XOR							

# Risposta dei dati dell'AMS 300i per la richiesta di F8,

L'emissione dei dati dell'AMS 300i (Response) viene effettuata in una lunghezza di 8 byte.



#### Avviso!

L'emissione dei dati è uguale per entrambe le interfacce (RS 422 ed RS 232).

#### Risposta / Response dell'AMS 300i

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	0	LASER	102	101	0	0	0	0
1	READY	LSR	TMP	ERR	ATT	PLB	OVFL	SIGN
2	D23	D22	D21	D20	D19	D18	D17	D16
3	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
4	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
5	V15	V14	V13	V12	V11	V10	V9	V8
6	V7	V6	V5	V4	V3	V2	V1	V0
7	XOR							

Laser: stato del laser; laser ON = 0; laser OFF = 1

I/O1 / I/O2: stato I/O: livello del segnale inattivo = 0; livello del segnale attivo = 1

Ready: stato dell'AMS 300*i*: non pronto= 0, pronto = 1

LSR: segnalazione di preavaria diodo laser: OK = 0, warning = 1

TMP: avvertimento temperatura: OK = 0, warning = 1

ERR: errore apparecchio: OK = 0, errore = 1

ATT: segnale di ricezione in diminuzione: OK = 0, warning = 1 PLB: valore di misura non plausibile: OK = 0, warning = 1

OVFL: valore di misura non rappresentabile in 24 bit: OK = 0, warning = 1
Sign: segno algebrico del valore di misura: 0 = positivo, 1 = negativo
D23 - D00: valore di distanza e valore di velocità D23 = MSB, D00 = LSB

V15 - V00: valore di velocità V15 = MSB, V00 = LSB



XOR: connessione XOR del byte 0 e byte 4

un numero dispari di 1 binario (calcolato per colonna dall'alto al basso)

imposta il bit XOR su 1.

## Esempio

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	1	1	0
XOR	0	1	0	0	1	0	1	0

La somma di controllo XOR viene immessa nel protocollo di risposta dall'AMS 300*i* e controllata dal ricevitore (dispositivo di comando). Un protocollo viene dunque trasmesso correttamente quando la somma di controllo XOR del trasmettitore è uguale alla somma di controllo XOR del ricevitore. Se il confronto XOR è negativo (somma di controllo diversa), il protocollo viene eliminato dal dispositivo di comando, ossia il dispositivo di comando emette un messaggio di errore.

# 10 Diagnosi ed eliminazione degli errori

# 10.1 Service e diagnosi nel display dell'AMS 300i

Nel menu principale dell'AMS 300*i* può essere richiamata una «diagnostica» avanzata nella rubrica Service.



Dal menu principale Service si accede al sottomenu premendo il tasto di conferma .

I tasti su/giù 🏽 🕞 permettono di selezionare nel livello scelto la voce di menu corrispondente. La selezione viene attivata con il tasto di conferma 🕘.

Premere il tasto ESC @ per ritornare da qualsiasi sottomenu alla voce di menu immediatamente superiore.

# 10.1.1 Messaggi di stato

I messaggi di stato vengono scritti in una memoria ad anello con 25 cifre. La memoria ad anello è organizzata secondo il principio FIFO. Non è necessaria alcuna attivazione separata per la memorizzazione dei messaggi di stato. Power OFF cancella la memoria ad anello.

```
Messaggi di stato
1: - / - / -
2: - / - / -
3: - / - / -
```

I messaggi di stato nella memoria ad anello vengono selezionati con i tasti su/giù 🏖 👽. Con il tasto di conferma 🕹 si possono richiamare informazioni dettagliate riguardanti il rispettivo messaggio di stato con le seguenti indicazioni:

**Tipo:** Indica il tipo di messaggio **I** = Info, **W** = Warning, **E** = Errore.

No: Numerazione interna.

**Ref.**: Spiegazione in testo in chiaro dello stato indicato.


**Time:** Timbro orario in formato hh.mm. Il tempo indicato parte dall'ultimo Power ON.

Power OFF cancella il timbro orario.

# 10.1.2 Diagnosi

La funzione di diagnostica viene attivata tramite la selezione della voce di menu Diagnostica. Il tasto ESC @ disattiva la funzione di diagnostica ed elimina il contenuto delle registrazioni.

I dati di diagnostica registrati vengono rappresentati in due campi. Nella metà superiore del display vengono mostrati i messaggi di stato dell'AMS insieme al grafico a colonna. La metà inferiore riporta le informazioni utili all'analisi interna Leuze.



I tasti su/giù (a) (c) permettono di far scorrere le diverse voci nella metà inferiore. Il contenuto delle pagine scorrevoli serve esclusivamente alla società Leuze per l'analisi interna.

La diagnostica non ha alcuna influenza sulla comunicazione verso l'interfaccia host e può essere attivata durante il funzionamento dell'AMS 300*i*.

# 10.1.3 Diagnosi ampliata

La voce di menu Diagnosi ampliata serve all'analisi interna Leuze.

# 10.2 Cause generali dei guasti

#### 10.2.1 LED Power

Si veda anche capitolo 8.2.2.

Errore	Possibile causa	Misure
LED PWR	Nessuna tensione di alimentazione collegata	Controllare la tensione di alimentazione.
«OFF»	Errore hardware	Spedire l'apparecchio.
LED PWR	Interruzione del raggio luminoso	Controllare il posizionamento.
«lampeggiante rosso»	Errore di plausibilità	Velocità di traslazione >10 m/s.
LED PWR «statico rosso»	Errore hardware	Vedere il display per la descrizione dell'errore, l'apparecchio dovrà essere eventualmente spedito.

Tabella 10.1: Cause generali dei guasti

## 10.3 Errori interfaccia

#### 10.3.1 LED BUS

Con l'AMS 300i il LED non mostra alcun errore di bus.

# 10.4 Indicazione dello stato nel display dell'AMS 300i

Indicatore	Possibile causa	Misure
	Interruzione raggio laser	Lo spot laser deve sempre incidere sul riflettore.
	Spot laser oltre il riflettore	Velocità di traslazione >10 m/s?
PLB	Campo di misura per distanza massima superato	Limitare la corsa o scegliere un AMS con campo di
(valori di misura non		misura maggiore.
plausibili)	Velocità superiore a 10 m/s	Ridurre la velocità.
	Temperatura ambiente molto fuori dal campo consentito (display TMP; PLB)	Scegliere l'AMS con riscaldamento o provvedere al raffreddamento.
	Riflettore sporco	Pulire il riflettore e la lente di vetro.
	Lente di vetro dell'AMS sporca	
ATT	Riduzione della prestazione a causa di neve, piog-	Ottimizzare le condizioni di impiego.
(livello di ricezione	gia, nebbia, vapore condensante o aria molto sporca	
insufficiente)	(nebbia d'olio, polvere)	
	Spot laser solo in parte sul riflettore	Controllare il posizionamento.
	Pellicola protettiva sul riflettore	Rimuovere la pellicola protettiva dal riflettore.
	Temperatura ambiente al di fuori del campo	In caso di basse temperature utilizzare eventual-
TMP	specificato	mente un AMS con riscaldamento.
(temperatura operativa al di fuori della specifica)		In caso di temperature troppo elevate provvedere al raffreddamento o scegliere un altro luogo di
iuon uena specinca)		montaggio.
	Segnalazione di preavaria diodo laser	Inviare al più presto l'apparecchio per la sostitu-
LSR	oognalaziono ai proavana alouo laooi	zione del diodo laser. Predisporre un apparecchio di
Avvertimento diodo laser		ricambio.
ERR	Segnala un errore irreparabile nell'hardware	Inviare l'apparecchio per la riparazione.
Errore hardware		

# O Avvis

#### Avviso!

Per richiedere assistenza, utilizzare il capitolo 10 per fare fotocopie.

Nella colonna «Provvedimenti», fare una crocetta sui punti già controllati, compilare il seguente campo dell'indirizzo ed inviare le pagine per fax al numero sotto indicato insieme all'ordine di assistenza.

# Dati del cliente (da compilare)


Tipo di apparecchio:	
Ditta:	
Interlocutore / reparto:	
Telefono (chiamata diretta):	
Fax:	
Via / n°:	
CAP/località:	
Paese:	

Numero di fax assistenza Leuze:

+49 7021 573 - 199

# 11 Elenco dei tipi e degli accessori

# 11.1 Sigla del tipo



AMS Absolute Measurement System

# 11.2 Elenco dei tipi di AMS 300i (RS 422/RS 232)

Codice di designazione	Descrizione	Codice articolo
AMS 300i 40	Portata 40m, interfaccia RS 422/RS 232	50113661
AMS 300i 120	Portata 120m, interfaccia RS 422/RS 232	50113662
AMS 300i 200	Portata 200 m, interfaccia RS 422/RS 232	50113663
AMS 300i 300	Portata 300 m, interfaccia RS 422/RS 232	50113664
AMS 300i 40 H	Portata 40m, interfaccia RS 422/RS 232, riscaldamento integrato	50113665
AMS 300i 120 H	Portata 120m, interfaccia RS 422/RS 232, riscaldamento integrato	50113666
AMS 300i 200 H	Portata 200 m, interfaccia RS 422/RS 232, riscaldamento integrato	50113667
AMS 300i 300 H	Portata 300 m, interfaccia RS 422/RS 232, riscaldamento integrato	50113668

Tabella 11.1: Elenco dei tipi AMS 300i

# 11.3 Elenco dei tipi di riflettore

Codice di designazione	Descrizione	Codice articolo
Pellicola riflettente 200x200-S	200 x 200 mm, pellicola riflettente, autoadesiva	50104361
Pellicola riflettente 500x500-S	500x500mm, pellicola riflettente, autoadesiva	50104362
Pellicola riflettente 914x914-S	914x914mm, pellicola riflettente, autoadesiva	50108988
Pellicola riflettente 200x200-M	200x200mm, pellicola riflettente incollata su piastra di alluminio	50104364
Pellicola riflettente 500x500-M	500x500mm, pellicola riflettente incollata su piastra di alluminio	50104365
Pellicola riflettente 914x914-M	914x914mm, pellicola riflettente incollata su piastra di alluminio	50104366
Pellicola riflettente 200x200-H	200x200mm, pellicola riflettente, riscaldata	50115020
Pellicola riflettente 500x500-H	500x500mm, pellicola riflettente, riscaldata	50115021
Pellicola riflettente 914x914-H	914x914mm, pellicola riflettente, riscaldata	50115022

Tabella 11.2: Elenco dei tipi di riflettore

# 11.4 Accessori

# 11.4.1 Accessorio: Squadretta di montaggio

Codice di designazione	Descrizione	Codice articolo
MW 0MS/AMS 01	Squadretta di montaggio dell'AMS 300i su superfici orizzontali	50107255

Tabella 11.3: Accessorio: Squadretta di montaggio

# 11.4.2 Accessorio: Unità di rinvio

Codice di designazione	Descrizione	Codice articolo
US AMS 01	Unità di rinvio con squadretta di fissaggio integrata per l'AMS 300 <i>i</i> . Rinvio variabile del raggio laser di 90° in diverse direzioni.	50104479
US 1 OMS	Unità di rinvio senza squadretta di fissaggio per il semplice rinvio di 90° del raggio laser.	50035630

Tabella 11.4: Accessorio: Unità di rinvio

# 11.4.3 Accessori connettori a spina M12

Codice di designazione	Descrizione	Codice articolo
KD 02-5-BA	Connettore a spina M12, presa codifica B, BUS IN	50038538
KD 095-5A	Connettore M12, presa codifica A, Power (PWR)	50020501

Tabella 11.5: Accessori connettori a spina M12

# 11.4.4 Accessori: cavi preconfezionati per l'alimentazione elettrica

# Assegnazione contatti/colore conduttori del cavo di collegamento PWR

Cavo di collegamento PWR (presa a 5 poli, codifica A)				
PWR	Pin	Nome	Colore del conduttore	
I/O 1	1	VIN	marrone	
VIN 1 (0 0-0)3 GND	2	I/O 1	bianco	
5500	3	GND	blu	
4 FE I/O 2	4	1/0 2	nero	
Presa M12 (codifica A)	5	FE	grigio	
	Filettatura	FE	nudo	

# Dati tecnici dei cavi per l'alimentazione elettrica

Campo di temperatura operativa A riposo: -30 °C ... +70 °C

In movimento: -5 °C ... +70 °C

Materiale Guaina: PVC

Raggio di curvatura > 50 mm

## Designazioni per l'ordinazione dei cavi di alimentazione elettrica

Codice di designazione	Descrizione	Codice articolo
K-D M12A-5P-5m-PVC	Presa M12, codifica A, uscita spina assiale, estremità aperta, lunghezza cavo 5 m	50104557
K-D M12A-5P-10m-PVC	Presa M12, codifica A, uscita spina assiale, estremità aperta, lunghezza cavo 10 m	50104559

# 11.4.5 Accessori: cavi preconfezionati per RS 232

# $\frac{1}{1}$

#### Avviso!

Il cablaggio dell'interfaccia RS 232 avviene mediante un cavo di collegamento SSI/IBS.

# Occupazione dei contatti del cavo di collegamento RS 232

Cavo di collegamento RS 232 (presa a 5 poli con codifica B)			
NC	Pin	Nome	Colore del conduttore
RxD 4	1	NC	giallo
GND ISO (3 (50 0)1 NC	2	TxD	verde
	3	GND ISO	grigio
TxD	4	NC	rosa
Presa M12	5	RxD	marrone
(codifica B)	Filettatura	FE	nudo



## Dati tecnici cavo di collegamento RS 232

Campo di temperatura operativa A riposo: -40 °C ... +80 °C

In movimento: -5 °C ... +80 °C

Materiale I cavi soddisfano i requisiti RS 232, non contengono

alogeni, silicone e PVC

Raggio di curvatura > 80 mm, adatto per cavi di trascinamento

## Sigla per l'ordinazione del cavo di collegamento RS 232

Codice di designazione	Descrizione	Codice articolo
KB SSI/IBS-2000-BA	Presa M12, codifica B, per SSI/Interbus, uscita cavo assiale, estremità aperta, lunghezza del cavo 2 m	50104172
KB SSI/IBS-5000-BA	Presa M12, codifica B, per SSI/Interbus, uscita cavo assiale, estremità aperta, lunghezza del cavo 5 m	50104171
KB SSI/IBS-10000-BA	Presa M12, codifica B, per SSI/Interbus, uscita cavo assiale, estremità aperta, lunghezza del cavo 10 m	50104170
KB SSI/IBS-15000-BA	Presa M12, codifica B, per SSI/Interbus, uscita cavo assiale, estremità aperta, lunghezza del cavo 15 m	50104169
KB SSI/IBS-20000-BA	Presa M12, codifica B, per SSI/Interbus, uscita cavo assiale, estremità aperta, lunghezza del cavo 20 m	50104168
KB SSI/IBS-25000-BA	Presa M12, codifica B, per SSI/Interbus, uscita cavo assiale, estremità aperta, lunghezza del cavo 25 m	50108447
KB SSI/IBS-30000-BA	Presa M12, codifica B, per SSI/Interbus, uscita cavo assiale, estremità aperta, lunghezza del cavo 30 m	50108446
KB SSI/IBS-2000-BA	Presa M12, codifica B, per SSI/Interbus, uscita cavo assiale, estremità aperta, lunghezza del cavo 2 m	50104172
KB SSI/IBS-5000-BA	Presa M12, codifica B, per SSI/Interbus, uscita cavo assiale, estremità aperta, lunghezza del cavo 5 m	50104171

# 11.4.6 Cavi per RS 422

Per gli RS 422 non viene offerto alcun cavo preconfezionato.

Conformemente all'occupazione dei pin dell'RS 422 (vedere capitolo 9.2), si può collegare un cavo Interbus al connettore M12 KD 02-5-BA con codice articolo 50038538.

Per evitare accoppiamenti elettromagnetici (CEM) si consiglia di utilizzare solo cavi schermati con coppie di conduttori attorcigliati a coppia.

# 12 Manutenzione

# 12.1 Istruzioni generali di manutenzione

Il sistema di misurazione laser non richiede normalmente manutenzione da parte del titolare.

#### Pulizia

In caso di accumulo di polvere o di intervento del preallarme (ATT), pulire l'apparecchio con un panno morbido e, se necessario, con detergente (normale detergente per vetri). Controllare anche se il riflettore è sporco.



#### Attenzione!

Non impiegare solventi né detergenti contenenti acetone. Il riflettore, la finestra della scatola o il display potrebbero perdere la trasparenza.

# 12.2 Riparazione, manutenzione



#### Attenzione!

Sono vietati interventi e manipolazioni sugli apparecchi, ad eccezione di quelli espressamente descritti in queste istruzioni.

L'apparecchio non deve essere aperto. In caso contrario la garanzia è nulla. Le proprietà assicurate non possono essere più garantite se si apre l'apparecchio.

L'apparecchio deve essere riparato solo dal costruttore.

Per la riparazione rivolgersi all'ufficio vendite o di assistenza Leuze. Per gli indirizzi si veda la pagina interna / l'ultima pagina di copertina.



#### Avviso!

Si prega di allegare ai sistemi di misurazione laser da inviare alla Leuze electronic per la riparazione una descrizione dettagliata dell'errore.

# 12.3 Smontaggio, imballaggio, smaltimento

# Reimballaggio

Per il riutilizzo futuro, l'apparecchio deve essere imballato in modo protetto.

#### Avviso!

I rottami elettronici sono rifiuti speciali! Osservate le norme locali per il loro smaltimento!

# Indice alfabetico

A	E
Abilitazione parametri 45, 46 Accessori 55 Accessori cavi preconfezionati 57 Accessorio Squadretta di montaggio 56 Unità di rinvio 56 Allineamento 17	Elenco dei tipi
C	Errori interfaccia53
C         Campi d'applicazione       6         Campo di misura       11         Cause generali dei guasti       53         CDRH       7         Classe laser       7         Collegamenti       7         PWR IN       34         RS 232 BUS IN       35         RS 422 BUS IN       34         Service       35         Collegamento elettrico       33, 47         Note di sicurezza       33         Comando       36, 45         Contenuto dell'imballaggio       15         D         D         Dati tecnici       11         Dati generali       11         Disegno quotato       13         Pellicole riflettenti       23         Descrizione del funzionamento       5         Diagnosi       52         Diagnosi ampliata       53         Dichiarazione di conformità       4         Disegno quotato AMS 3xxi       13         Display       36         Distanza parallela minima di AMS 3xxi adiacenti       19         Distanza tra DDLS 200 adiacenti       19         Distanza utile       55	G         Garanzia della qualità       .4         I       Indicatori di stato       .38         Indicazione dello stato       .36         ATT       .54         ERR       .54         PLB       .54         TMP       .54         Indicazione dello stato LSR       .54         Indicazione dello stato nel display       .54         Informazioni interfaccia nel display       .37         Installazione       .15         Interfaccia       .47         Interfaccia RS 232       Impostazioni predefinite       .48         Interfaccia RS 422       Impostazioni predefinite       .48         L       L         LED BUS       .38         LED PWR       .38         M       Magazzino       .15         Manutenzione       .60         Manutenzione straordinaria       .60         Menu       .60
Distanze di montaggio	Menu dei parametri

Menu dei parametri       44         Altre caratteristiche       44         Gestione parametri       41         I/O       43         RS 422/RS 232       41         Valore posiz.       42	Riflettori riscaldati Dati tecnici
Menu principale Informazioni rete	Segnale di ricezione
Messa in servizio rapida 9  Messaggi di stato 52  Messaggi di stato e di avvertimento 36  Montaggio 16  Con unità di rinvio raggio laser 20	Targhetta 8, 15 Temperatura di esercizio 12 Temperatura di magazzinaggio 12 Tensione di alimentazione 11 Trasporto 15
Note di sicurezza6	u
Pannello di controllo	Umidità dell'aria
Radiazione laser	

Montaggio ......29

Livello 1	Livello 2	Livello 3  Selezione	Livello 4  Simplify: selezione	Livello 5  Selezione	Opzione di selezione / possibilità di impostazione  (A)  (V): selezione	Informazioni dettagliate
. Selezione		selezione : indietro	Esc : indietro	sec : indietro		
	indietro :	. Ilidietro	. muleuo	. IIIdletto	: attivare	
Informacioni cullinguare	ashis				. Ilideuo	nasina 40
Informazioni sull'appare	CCIIIO					pagina 40
Informazioni rete						pagina 40
Dati di stato e di misura	_					pagina 40
Parametri (	Gestione parametri	Abilitazione parametri			ON / OFF	pagina 41
		Password	Attivare la password		ON / OFF	
			Immissione della password		Possibilità di impostazione di una password numerica a 4 cifre	
		Param. su val. predef.			Tutti i parametri vengono resettati sull'impostazione predefinita	
	RS 422/RS 232	Selezione			RS 422/RS 232	pagina 41
		Velocità di trasmissione			19,2 kbit/s / 38,4 kbit/s / 57,6 kbit/s / 115,2 kbit/s	
		Formato dei dati			8,n,1 / 8,e,1 / 8,o,1	
		Ciclo di emissione			Immissione di valori:	
		Risoluzione posizione			0,01 mm / 0,1 mm / 1 mm / 10 mm / risoluzione libera	
		Risoluzione veloc.			1/10/100	
	Valore posiz.	Unità di misura			Metrica/pollici	pagina 42
		Verso di conteggio			Positivo/negativo	
		Offset			Immissione di valori:	
		Preset			Immissione di valori	
		Ritardo errore			ON / OFF	
		Valore di posizione in caso di errore			Ultimo valore valido/Zero	
		Valore risoluzione libera			550000	
	1/0	<b>ℯ</b> 1/0 1	Configurazione porta		Ingresso/uscita	pagina 43
			Ingresso di commutazione	Funzione	Nessuna funzione/preset appren./laser ON/OFF	
				Attivazione	Low attivo/High attivo	
		•	Uscita di commutazione	Funzione	Valore limite pos. 1 / valore limite pos. 2 / velocità / intensità (ATT) / temp. (TMP) / laser (LSR) / plausibilità (PLB) / hardware (ERR)	
				Attivazione	Low attivo/High attivo	
		<b>₩</b> 1/0 2	Configurazione porta		Ingresso/uscita	
			Ingresso di commutazione	Funzione	Nessuna funzione/preset appren./laser ON/OFF	
				Attivazione	Low attivo/High attivo	
			Uscita di commutazione	Funzione	Valore limite pos. 1 / valore limite pos. 2 / velocità / intensità (ATT) / temp. (TMP) / laser (LSR) / plausibilità (PLB) / hardware (ERR)	
				Attivazione	Low attivo/High attivo	

			Valori limite	Limite pos. superiore 1	Attivazione	ON / OFF	
					Immissione valori limite	Immissione valori in mm o pollici/100	
				Limite pos. inferiore 1	Attivazione	ON / OFF	
					Immissione valori limite	Immissione valori in mm o pollici/100	
				Limite pos. superiore 2	Attivazione	ON / OFF	
					Immissione valori limite	Immissione valori in mm o pollici/100	
				Limite pos. inferiore 2	Attivazione	ON / OFF	
					Immissione valori limite	Immissione valori in mm o pollici/100	
	Altre cara	atteristiche	Regolazione riscaldamento			Standard/esteso (10°C 15°C/30°C 35°C)	pagina 44
			Sfondo display			10 minuti/ON	
			Contrasto display			Debole/medio/forte	
			Service RS232	✓ Velocità di trasmissione		57,6kbit/s / 115,2kbit/s	
				Formato		8,e,1 / 8,n,1	
Selezione lingua	•					Deutsch / English / Español / Français / Italiano	pagina 44
Service	Messagg	i di stato				Numero di letture, porte di lettura, velocità di lettura / velocità di mancata lettura, ecc.	pagina 45
	Diagnosi					Solo per assistenza del personale Leuze	
	Diagnosi	ampliata				Solo per assistenza del personale Leuze	